

**Europäisches  
Patentamt****European  
Patent Office****Office européen  
des brevets**

01 07 2004

**Bescheinigung****Certificate****Attestation**

REC'D 03 SEP 2004
WIPO PCT

Die angehefteten Unterlagen stimmen mit der ursprünglich eingereichten Fassung der auf dem nächsten Blatt bezeichneten europäischen Patentanmeldung überein.

The attached documents are exact copies of the European patent application described on the following page, as originally filed.

Les documents fixés à cette attestation sont conformes à la version initialement déposée de la demande de brevet européen spécifiée à la page suivante.

**Patentanmeldung Nr. Patent application No. Demande de brevet n°**

03102025.8

**PRIORITY  
DOCUMENT**  
SUBMITTED OR TRANSMITTED IN  
COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)

Der Präsident des Europäischen Patentamts;  
Im Auftrag

For the President of the European Patent Office

Le Président de l'Office européen des brevets  
p.o.

R C van Dijk



Anmeldung Nr:  
Application no.: 03102025.8  
Demande no:

Anmelde tag:  
Date of filing: 04.07.03  
Date de dépôt:

Anmelder/Applicant(s)/Demandeur(s):

HESS, Peter  
Oelberg  
6318 Walchwil  
SUISSE

Bezeichnung der Erfindung/Title of the invention/Titre de l'invention:  
(Falls die Bezeichnung der Erfindung nicht angegeben ist, siehe Beschreibung.  
If no title is shown please refer to the description.  
Si aucun titre n'est indiqué se referer à la description.)

Werkzeugkopf

In Anspruch genommene Priorität(en) / Priority(ies) claimed /Priorité(s)  
revendiquée(s)  
Staat/Tag/Aktenzeichen/State/Date/File no./Pays/Date/Numéro de dépôt:

Internationale Patentklassifikation/International Patent Classification/  
Classification internationale des brevets:

B23Q1/34

Am Anmelde tag benannte Vertragstaaten/Contracting states designated at date of  
filling/Etats contractants désignées lors du dépôt:

AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HU IE IT LU MC NL  
PT RO SE SI SK TR LI

## Werkzeugkopf

Die Erfindung betrifft einen Werkzeugkopf.

Auf den Gebieten der Mikrosystemtechnik bzw. der Nanotechnologie wie auch der Feinwerktechnik und der Halbleitermontagetechnik stellen sich vielfältige Probleme wie beispielsweise die Herstellung einer mit mikromechanischen Strukturen versehenen Oberfläche, die präzise Montage von winzig kleinen optischen Bauelementen, der höchste Positionierungsgenauigkeiten erfordern die Zusammenbau von Mikrosystemen, usw.

Die Erfindung schafft Abhilfe durch einen vielseitig verwendbaren Werkzeugkopf. Der Werkzeugkopf umfasst eine Halterung für die Aufnahme eines Werkzeugs und zwei Aktuatoren, die über je einen Steg mit der Halterung verbunden sind. Die Aktuatoren ermöglichen einerseits eine Auslenkung der Halterung aus einer Ruhelage um wenige Mikrometer und andererseits die Beaufschlagung der Halterung mit Ultraschall. Zu diesem Zweck enthalten die Aktuatoren einen piezoelektrischen Antrieb. Der Werkzeugkopf kann je nach Anwendung auf einer herkömmlichen Werkzeugmaschine oder auf dem Bestückungskopf eines Montageautomaten montiert werden. Der Werkzeugkopf eignet sich für viele Anwendungen, insbesondere für die Herstellung mikromechanischer Strukturen oder die Montage und den Zusammenbau von optischen oder mikromechanischen Bauteilen.

Es gibt auch Anwendungen, bei denen der Werkzeugkopf nur entlang einer einzigen Achse bewegbar sein oder schwingen können muss. In diesen Fällen weist der Werkzeugkopf nur einen einzigen Aktuator auf.

20 Nachfolgend werden Ausführungsbeispiele der Erfindung anhand der Zeichnung näher erläutert. Die Figuren sind nicht massstäblich gezeichnet.

Es zeigen: Fig. 1 einen erfindungsgemäßen Werkzeugkopf,  
Fig. 2 den Werkzeugkopf in einer Schnittzeichnung, und  
Fig. 3 einen weiteren Werkzeugkopf,  
25 Fig. 4 in Ansicht einen Aktuator des Werkzeugkopfs, und  
Fig. 5 ein Führungselement für eine Halterung des Werkzeugkopfs.

Die Fig. 1 zeigt in perspektivischer Ansicht einen erfindungsgemäßen Werkzeugkopf 1. Die Achsen eines kartesischen Koordinatensystems sind mit x, y und z bezeichnet. Der Werkzeugkopf besteht aus einer Halterung 2 für die Aufnahme eines Werkzeugs 3 und aus zwei Aktuatoren 4 und 5, die je über einen Steg 6 bzw. 7 mit der Halterung 2 verbunden sind. Die beiden Stege 6 und 7 (und somit auch die beiden Aktuatoren 4 und 5) sind orthogonal zueinander angeordnet. Die beiden Aktuatoren 4 und 5 sind an einer nicht dargestellten, in der z-Richtung verstellbaren Platte befestigt. Die beiden Aktuatoren 4 und 5 sind identisch aufgebaut, im folgenden wird deshalb nur der eine Aktuator 4 näher beschrieben. Im

Beispiel umfasst die Halterung 2 eine mittels einer Mutter 8 lös- und schliessbare Spannzange, in der das Werkzeug 3 eingeklemmt ist.

Der Aktuator 4 besteht aus einem Körper 9 und einer mit dem Körper 9 durch vier Stege 10 (in der Figur sind nur drei Stege 10 sichtbar) verbundenen Frontplatte 11, sowie einem aus piezoelektrischen

5 Elementen bestehenden piezoelektrischen Antrieb 12. Die vier Stege 10 bilden ein Festkörpergelenk, das die Frontplatte 11 mit dem Körper 9 verbindet. Von der Frontplatte 11 steht der Steg 6 ab, der die Frontplatte 11 und die Halterung 2 verbindet. Der piezoelektrische Antrieb 12 ist zwischen der Frontplatte 11 und dem Körper 9 eingespannt. Wenn der piezoelektrische Antrieb 12 mit einer Gleichspannung beaufschlagt wird, dann verschiebt sich die Frontplatte 11 relativ zum Körper 9 in der x-Richtung. Wenn 10 der piezoelektrische Antrieb 12 mit einer Wechselspannung beaufschlagt wird, dann schwingt die Frontplatte 11 relativ zum Körper 9 in der x-Richtung hin und her.

Die Befestigung des piezoelektrischen Antriebs 12 im Aktuator 4 erfolgt über einen Kopplungsmechanismus 13, um eine Verkantung des piezoelektrischen Antriebs 12 beim Einbau wie auch im Betrieb zu verhindern.

15 Die Fig. 2 zeigt eine Schnitzzeichnung des Werkzeugkopfs 1, wobei der Schnitt durch den Steg 6 geht und den Aufbau des Aktuators 4 zeigt. Der Kopplungsmechanismus 13 umfasst zwei aneinander anliegende Körper 14 und 15, deren einander zugewandte Flächen 16 bzw. 17 Kugelflächen sind. Eine der Fläche 17 gegenüberliegende Fläche 18 des Körpers 14 ist eine ebene Fläche, die dank des Kopplungsmechanismus 13 im wesentlichen parallel zur Frontplatte 11 ausgerichtet ist. Der Körper 9 enthält ein in x-Richtung verlaufendes Gewinde, in das eine Schraube 19 hineingeschraubt ist, die mit einem Ende gegen den Körper 15 des Kopplungsmechanismus 13 drückt, so dass der piezoelektrische 20 Antrieb 12 zwischen der Frontplatte 11 und dem Körper 14 eingespannt ist. Die beiden Kugelflächen stellen ein Lagerelement dar und sorgen dafür, dass die Fläche 18 plan an der gegenüberliegenden Fläche des piezoelektrischen Elements 12 anliegt, unabhängig von der Kraft oder dem Drehmoment, das die 25 Schraube 19 auf den Kopplungsmechanismus 13 ausübt. Beim Zusammenbau des Aktuators 4 wird der Körper 14 mittels eines Werkzeugs festgehalten, damit er sich infolge des beim Anziehen von der Schraube 19 ausgeübten Drehmoments nicht dreht. Damit sich die Schraube 19 im Betrieb nicht löst, wird sie entweder mit dem Körper 9 verklebt oder mit einer Kontermutter gesichert.

Der Kopplungsmechanismus 13 kann auch auf andere Weise realisiert werden. Im Prinzip genügt es, 30 wenn die Körper 14 und 15 nur entlang einer parallel zur z-Achse verlaufenden Linie oder zylindrischen Fläche in Berührung sind. Wenn die sich berührenden Flächen 16 und 17 der Körper 14 und 15 kugelförmig oder zylinderförmig sind, dann ist das Risiko einer Abplattung infolge der im Betrieb auftretenden Ultraschallschwingungen viel geringer als bei einer linienförmigen Berührung.

Im Betrieb wird der piezoelektrische Antrieb des Aktuators 4 mit einer Gleichspannung, einer Wechsel-

spannung oder einer Kombination aus Gleichspannung und Wechselspannung beaufschlagt. Eine Gleichspannung bewirkt eine Verschiebung der Frontplatte 11 relativ zum Körper 9 entlang der x-Achse. Eine Wechselspannung bringt die Frontplatte 11 relativ zum Körper 9 in x-Richtung zum Schwingen. Die Frequenz der Wechselspannung liegt im Ultraschallbereich. Wenn der Wechselspannung eine Gleichspannung überlagert wird, dann bewirkt die Gleichspannung eine Verschiebung des Nullpunkts der Schwingungen.

Die Bewegungen der Frontplatte 11 des ersten Aktuators 4 werden über den als Blattfeder wirkenden Steg 6 auf die Halterung 2 übertragen. Ebenso werden die Bewegungen der Frontplatte des zweiten Aktuators 5 über den ebenfalls als Blattfeder wirkenden Steg 7 auf die Halterung 2 übertragen. Dabei verbiegen sich die Stege 6 bzw. 7 und die Halterung 2 wird aus ihrer Ruhelage ausgelenkt. Die Länge der Stege 6 und 7 wie auch die Geometrie der Stege 10 ist so gewählt, dass die Stege im Betrieb Auslenkungen von wenigen Mikrometern ermöglichen, ohne den Bereich der elastischen Deformation zu verlassen.

Der Werkzeugkopf 1 lässt sich für eine Vielzahl von Anwendungen verwenden, wobei ein der Anwendung angepasstes Werkzeug 3 in die Halterung 2 eingesetzt wird. Der Werkzeugkopf kann am Kopf einer beliebigen Werkzeugmaschine befestigt werden, wobei der Kopf der Werkzeugmaschine in den drei Richtungen x, y und z eines kartesischen Koordinatensystems oder in drei Raumrichtungen eines beliebigen anderen Koordinatensystems bewegbar ist. Die Werkzeugmaschine verhält sich wie ein Roboter, der den erfindungsgemäßen Werkzeugkopf im Raum bewegt, so dass mit dem Werkzeugkopf verschiedene Arbeiten durchgeführt werden können, die eine die Positionierungsgenauigkeit der Werkzeugmaschine übersteigende Genauigkeit erfordern. Für viele Anwendungen ist es erforderlich, dass die Positionierungsgenauigkeit des Werkzeugkopfs auch in der z-Richtung grösser ist als die der Werkzeugmaschine. Für diese Anwendungen kann der erfindungsgemäße Werkzeugkopf mit einem piezoelektrischen Antrieb für die z-Richtung ausgestattet werden.

Die Fig. 3 zeigt in seitlicher Ansicht einen solchen Werkzeugkopf 1. Die Aktuatoren 4 und 5 des Werkzeugkopfs 1 sind an einer parallel zur xy-Ebene ausgerichteten Platte 20 befestigt. Die Platte 20 ist über einen piezoelektrischen Antrieb 21 an einer Werkzeugmaschine 22 befestigt. Der piezoelektrische Antrieb 21 ermöglicht die Positionierung des Werkzeugkopfs 1 in einer orthogonal zur Platte 20 verlaufenden Richtung, hier in der z-Richtung, mit einer Genauigkeit, die im Submikrometerbereich liegt. Der piezoelektrische Antrieb 21 ist wie der piezoelektrische Antrieb 12 der Aktuatoren 4 und 5 mit einer Vorspannung zwischen zwei Platten eingeklemmt, die durch einen elastisch deformierbaren Körper beabstandet sind. Ein solcher Körper besteht beispielsweise aus mehreren ringförmigen Plättchen, die durch schmale Stege verbunden sind. Die Plättchen und die Stege sind allerdings keine Einzelteile, sondern aus einem Stück gefertigt. Der vorgespannte Körper wirkt als Feder, so dass der piezoelektrische Antrieb 21 die Platte 20 in positive wie negative z-Richtung auslenken kann.

Die Fig. 4 zeigt in Aufsicht den Körper 9 und die Frontplatte 11 des Aktuators 4. Die Stege 10, die die Frontplatte 11 und den Körper 9 verbinden, sind bei diesem Beispiel anders ausgeführt als beim ersten Beispiel. Die Stege 10 sind u-förmig.

Bevorzugt ist der Werkzeugkopf 1, d.h. die Körper 9, die Stege 10 und die Frontplatten 11 der beiden 5 Aktuatoren 4, 5 sowie die Stege 6 und 7 und die Halterung 2 aus einem Stück Material gefertigt. Der Werkzeugkopf 1 kann aber auch aus Einzelteilen zusammengesetzt sein, die beispielsweise miteinander verklebt oder verlötet sind.

Beispiele für Anwendungen des erfindungsgemäßen Werkzeugkopfs 1 werden im folgenden näher beschrieben. Die Liste der Anwendungen ist nicht vollständig.

10 **Beispiel 1**

Bei diesem Beispiel wird der Werkzeugkopf verwendet für die Herstellung von mikromechanischen Strukturen in der Oberfläche eines Werkstücks. Der Werkzeugkopf in der Ausführung gemäss dem Beispiel der Fig. 3 ist an einer Werkzeugmaschine befestigt. In die Halterung 2 ist als Werkzeug 3 ein Stift oder eine Kapillare, im Folgenden allgemein als Kapillare bezeichnet, eingesetzt. Die Werkzeugmaschine platziert die Kapillare über dem Werkstück. Die beiden Aktuatoren 4 und 5 werden je mit einer Wechselspannung beaufschlagt, so dass die Spitze des Werkzeugs im Ultraschallbereich schwingt. Den Wechselspannungen werden sich vergleichsweise langsam ändernde Gleichspannungen überlagert, um die Kapillare über das zu bearbeitende Werkstück zu führen, wobei im Werkstück ein Materialabtrag erfolgt. Über den piezoelektrischen Antrieb 21 wird die Tiefe der im Werkstück entstehenden mikromechanischen Struktur gesteuert, wobei beispielsweise ein Kraftsensor oder ein optischer Distanzsensor für die Ermittlung und Steuerung der z-Position der Kapillare benutzt wird. Solche Mess- und 20 Regelkreise wie auch die Herstellung von Strukturen in einer Oberfläche sind an sich bekannt, weshalb auf weitere Erläuterungen verzichtet wird. Dieses Beispiel unterscheidet sich vom Stand der Technik aber dadurch, dass der erfindungsgemäße Werkzeugkopf die Herstellung von mikromechanischen 25 Strukturen erlaubt, deren Abmessungen viel geringer sind und im Mikrometerbereich oder Submikrometerbereich liegen. Ein wichtiger Vorteil besteht darin, dass die schwingende Spitze des Werkzeugs im Gegensatz zu einer Fräsmaschine keine Stelle enthält, an der die Geschwindigkeit der Spitze Null ist.

**Beispiel 2**

Ein beispielsweise nach dem Beispiel 1 hergestelltes Werkstück wird selbst als Werkzeug, d.h. als 30 Stempel, verwendet, der in die Halterung 2 eingesetzt wird, wobei die mit den mikromechanischen Strukturen versehene Oberfläche des Stempels gegen ein zu bearbeitendes Werkstück gedrückt wird. Die beiden Aktuatoren 4 und 5 werden wiederum mit Ultraschall beaufschlagt, so dass die Spitze des Stempels schwingt. Die mit Ultraschallfrequenz schwingenden mikromechanischen Strukturen des Stempels führen dazu, dass im Werkstück ebenfalls mikromechanische Strukturen entstehen.

Beispiel 3

Der erfindungsgemäße Werkzeugkopf eignet sich auch für die Nachbearbeitung von mikromechanischen Strukturen, insbesondere zum Polieren bzw. Nachschleifen von optischen Oberflächen. Es ist beispielsweise möglich, eine mikromechanische Struktur mit herkömmlichen Mitteln, sei es durch mechanische oder chemische Bearbeitung, in groben Zügen herzustellen und die vorgeformte Oberfläche mittels des erfindungsgemäßen Werkzeugkopfs nachzubearbeiten.

Das Schleifen der Oberfläche des Werkstücks wird bei diesen drei Beispielen vorzugsweise unterstützt durch ein Schleifmittel, wie dies auch im Stand der Technik üblich ist. Wenn als Werkzeug eine Kapillare mit einer Längsbohrung verwendet wird, dann kann das Schleifmittel durch die Längsbohrung der Kapillare zugeführt werden. Anstelle des Schleifmittels oder zusätzlich zum Schleifmittel kann eine Ätzmittel durch die Längsbohrung der Kapillare zugeführt werden. Dies ermöglicht ein selektives Ätzen der Oberfläche des Werkstücks.

15 Beispiel 4

Der erfindungsgemäße Werkzeugkopf ist am Bestückungskopf eines Montageautomaten, beispielsweise eines als Pick and Place System bekannten Montageautomaten, montiert. In die Halterung 2 ist eine mit Vakuum beaufschlagbare Kapillare eingesetzt, die als Sauggreifer zur Aufnahme eines Bauteils, insbesondere eines optischen oder optoelektrischen Bauteils, dient. Der Montageautomat führt alle bekannten Funktionen aus, ist aber dank des Werkzeugkopfs in der Lage, ein Bauteil mit höchster Genauigkeit zu montieren, da die beiden Aktuatoren 4 und 5 des Werkzeugkopfs im Submikrometerbereich liegende Bewegungen ermöglichen. Mit einem solchen Montageautomaten lassen sich auch Mikrosysteme zusammenbauen, seien dies nun optische Systeme oder mikromechanische Systeme, wie sie insbesondere in der Telekommunikation und in der Medizin verwendet werden können.

25 Beispiel 5

Es sind auch Anwendungen möglich, bei denen die Erzeugung einer Ultraschallschwingung in einer einzigen Raumrichtung genügt. Bei diesen Anwendungen genügt deshalb der Aktuator 4 und der Aktuator 5 kann entfallen. Bei einer ersten Ausführung wirkt der Steg 6 als Verstärker für die Ultraschallschwingungen. Damit die am Ende des Stegs 6 angeordnete Halterung 2 nicht zu quer zur Längsrichtung des Stegs 6 gerichteten Schwingungen angeregt wird, wird die Halterung 2 vorzugsweise in einem Führungselement geführt, wie dies in der Fig. 5 illustriert ist. Die nicht massstäblich gezeichnete Fig. 5 zeigt in Aufsicht die Platte 20, an deren Unterseite der (hier nicht sichtbare) Aktuator 4 befestigt ist. Die Platte 20 weist einen Schlitz 23 auf, in dem die Halterung 2, im Beispiel die die Spannzange schliessende Mutter 8 der Halterung 2, hydrostatisch, beispielsweise in einem Ölfilm oder einem Luftlager, gelagert ist. Die Bewegungsrichtung des Stegs 6 ist durch einen Doppelpfeil 24 dargestellt. Bei einer zweiten Ausführung ist die Halterung 2 direkt mit der Frontplatte 11 verbunden,

d.h. auch der Steg 6 entfällt. Ein solcher Werkzeugkopf mit einem einzigen Aktuator 4 kann beispielsweise als Bohrer in einer Zahnarztpraxis verwendet werden. Der Werkzeugkopf wird dabei mit einem handelsüblichen Zahnarztbohrer bestückt. Die Bearbeitung des Zahns erfolgt in diesem Fall aber nicht durch Rotieren des Zahnarztbohrers, sondern durch Schwingen des Zahnarztbohrers mit

5 Ultraschall.

## PATENTANSPRÜCHE

1. Werkzeugkopf mit einer Halterung (2) für die Aufnahme eines Werkzeugs (3), gekennzeichnet durch zwei an einer Platte (20) befestigbare Aktuatoren (4, 5), die je einen Körper (9) und eine mit dem Körper (9) durch Stege (10) verbundene Frontplatte (11) sowie ein piezoelektrisches Element (12) umfassen, wobei das piezoelektrische Element (12) Auslenkungen und Schwingungen der Frontplatte (11) relativ zum Körper (9) ermöglicht und wobei die Frontplatten (11) der beiden Aktuatoren (4, 5) durch je einen von der Frontplatte (11) abstehenden Steg (6 bzw. 7) mit der Halterung (2) verbunden sind.
2. Werkzeugkopf nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Aktuatoren (4, 5) an einer Platte (20) befestigt sind und dass die Platte (20) mittels eines piezoelektrischen Antriebs (21) in einer senkrecht zur Platte (20) verlaufenden Richtung hin und her bewegbar ist.
3. Werkzeugkopf mit einer Halterung (2) für die Aufnahme eines Werkzeugs (3), gekennzeichnet durch einen an einer Platte befestigbaren Aktuator (4), der einen Körper (9) und eine mit dem Körper (9) durch Stege (10) verbundene Frontplatte (11) sowie ein piezoelektrisches Element (12) umfasst, wobei das piezoelektrische Element (12) Auslenkungen und Schwingungen der Frontplatte (11) relativ zum Körper (9) ermöglicht und wobei die Frontplatte (11) und die Halterung (2) durch einen Steg (6) verbunden sind.
4. Werkzeugkopf nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Halterung (2) in einem Führungselement geführt ist.
5. Werkzeugkopf mit einer Halterung (2) für die Aufnahme eines Werkzeugs (3), gekennzeichnet durch einen an einer Platte befestigbaren Aktuator (4), der einen Körper (9) und eine mit dem Körper (9) durch Stege (10) verbundene Frontplatte (11) sowie ein piezoelektrisches Element (12) umfasst, wobei das piezoelektrische Element (12) Auslenkungen und Schwingungen der Frontplatte (11) relativ zum Körper (9) ermöglicht und wobei die Frontplatte (11) und die Halterung (2) direkt miteinander verbunden sind.

## ZUSAMMENFASSUNG

Ein Werkzeugkopf (1) umfasst eine Halterung (2) für die Aufnahme eines Werkzeugs (3) und zwei Aktuatoren (4, 5), die über je einen Steg (6, 7) mit der Halterung (2) verbunden sind. Die Aktuatoren (4, 5) ermöglichen einerseits eine Auslenkung der Halterung (2) aus einer Ruhelage um wenige Mikrometer 5 und andererseits die Beaufschlagung der Halterung (2) mit Ultraschall. Zu diesem Zweck enthalten die Aktuatoren (4, 5) einen piezoelektrischen Antrieb (12). Der Werkzeugkopf (1) kann je nach Anwendung auf einer herkömmlichen Werkzeugmaschine oder auf dem Bestückungskopf eines Montageautomaten montiert werden. Der Werkzeugkopf (1) eignet sich für viele Anwendungen, insbesondere für die Herstellung mikromechanischer Strukturen oder die Montage und den Zusammenbau von optischen oder 10 mikromechanischen Bauteilen.

Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4





Fig. 5



**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning  
Operations and is not part of the Official Record**

**BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- BLACK BORDERS**
- IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES**
- FADED TEXT OR DRAWING**
- BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING**
- SKEWED/SLANTED IMAGES**
- COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS**
- GRAY SCALE DOCUMENTS**
- LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT**
- REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY**
- OTHER:** \_\_\_\_\_

**IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.**

**As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.**